

# 7205020090

Diese TÜV-Bestätigung der Firma Mattig GmbH & Co. KG Hauzenberg ist nur gültig, wenn sie den blauen Diagonal-Farb-Balken mit Mattig Firmenemblem auf Vorder- und Rückseite aufweist

Mattig Grabh & Co.KG nil Silz in Hauzenberg misgericht PassaurhRA 9226 nuer-Nr. 153 168 048 50 -idNr. DE 813 503 340

Postgiroamt Nürnberg BLZ 760 100 85 • Kto-Nr.: 31 565-854

**DECKBOUA03.DOT** 

TÜV AUTOMOTIVE GMBH

Telefon 0 89 / 329 50 - 653 Telefax 0 89 / 329 50 - 650

AUTOMOTIVE

Bestätigung Nr. 351-430-98-FBTP über eine Scheinwerfer-Biende, Typ BM-Z3AS-02 der Firma Mattig GmbH 94051 Hauzenberg

TA-GA-TP

# Prüfung und Beurteilung

Die unter Punkt B der Anlage 4.1. beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:

- Splittersicherheit, Entflammbarkeit
- Außenkanten gemäß Richtlinie 74/483/EWG in der Fassung 87/354/EWG
- Befestigung
   Beeinflussung der lichttechnischen Einrichtungen

Gegen die Verwendung der vorgenannten Änderung bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

#### Hinweise

Der Anbau der Fahrzeugteile erfolgt gemäß beiliegender Einbauanleitung. Die dort genannten Auflagen und Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

Falls vom Fahrzeughalter eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere gewünscht wird, kann folgender Vorschlag verwendet werden:

Ziff. 33: Mit Scheinwerfer-Blende, Typ: BM-Z3AS-02

## Ausnahmen/Abweichungen von der StVZO

keine

#### Anlagen

- Technisches Datenblatt
- Zeichnung
- Einbauanleitung
- Lackieranleitung



TUV AUTOMOTIVE GMBH

Teleton 0 89 / 329 50 - 653 Teletax 0 89 / 329 50 - 650

Bestätigung Nr. 351-430-98-FBTP

Antragsteller und Hersteller:

Mattig GmbH

BM-Z3AS-02

94051 Hauzenberg/Jahrdorf

Art der Umrüstung:

Scheinwerfer-Blende

Fahrzeug:

BMW Z3

Durch den Anbau der Fahrzeugteile am Fahrzeug erlischt nach § 19 (2) StVZO die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nicht, da

- die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart nicht geändert wird,
- eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht zu erwarten ist, und
   das Abgas- und Geräuschverhalten nicht verschlechtert wird.

Eine Abnahme des Anbaus der Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr ist deshalb nicht erforderlich.

Der in der Anlage aufgeführte Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Die vorliegende Bestätigung verliert ihre Gültigkeit, wenn sich durch die o.a. Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen

Diese Bestätigung umfaßt die Blätter 1 und 2, sowie die Anlagen 4.1, 4.2, 4.3 und

ien Der amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr

Garching, den 12.05.1998

Dipl.-Ing. S. Teller

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

TÜV AUTOMOTIVE GMBH

Daimierstraße 11 D-85748 Garching

AUTOMOTIVE

estätigung Nr. 351-430-98-FBTP über eine Scheinwerter-Blende, Typ BM-Z3AS-02 der Firma Mattig GmbH

94051 Hauzenberg

TA-GA-TF Anlage 4.1. 12.05.1998

Scheinwerfer-Blende Typ: BM-Z3AS-02

### Verwendungsbereich:

Fzq.Hersteller:

BMW

Fzg.Typ: EG-BE-Nr.:

R/C e1\*../..\*0029\*..

Ausführung:

#### Technische Beschreibung:

siehe Anlage 4.2

 $X = 113 \, \text{mm}$ 


 $Y = 102 \, \text{mm}$ 



#### Weitere Hinweise/Auflagen

Diese Bestätigung ist nur gültig, wenn sie den blauen Diagonal-Farb-Balken mit Mattig-Firmenemblem auf Vorder- und Rückseite aufweist.





Aniage 4.3

# Anbauanleitung

## PU- oder ABS-Scheinwerfer-Blenden zum Kleben

Bei der Montage Ihres neu erworbenen Mattig-Tuning-Teiles gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Motorhaube öffnen
- 2. Scheinwerfer-Blenden auf die Serienscheinwerfer stecken.
- Durch die Konturen der Scheinwerfer-Blenden wird die Position des Tuning-Teiles automatisch hergestellt. Bei einigen Fahrzeugtypen stört die Gummilippe zwischen Scheinwerfer und Motorhaube. In solchen Fällen <u>muß</u> die Gummilippe im Bereich der "Störung" entfernt werden.
- 4. Durch fertigungsbedingte Fahrzeugtoleranzen kann es zu kleinen Korrekturarbeiten an Ihren Scheinwerfer-Blenden kommen. Diese können Sie mit Hilfe eines normalen Hand-Föns leicht selbst korrigieren. Durch Anwärmen der entsprechenden Stellen kann dieses Material leicht verformt werden nach der erfolgten Abkühlung bleibt es
- Falls Sie Ihre Scheinwerfer-Blenden in Wagenfarbe lackieren m\u00f6chten, so sollten Sie dies jetzt veranlassen (Lackieranleitung beachten Anpassungsarbeiten Anpassungsarbeiten abgeschlossen!).
- Nach einer eventuell erfolgten Lackierung können Sie nun Ihre Scheinwerfer-Blenden fest und endgültig verkleben.
- Die Montage dieser Scheinwerfer-Blenden erfolgt rein durch das Verkleben. Verwenden Sie defür den mitgelieferten Spezialkleber. Bitte beachten Sie die Klebeanweisung (Klebestellen beidseitig fettfrei Temperatur mindestens 15° C Blenden solange mit Klebeband fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist!).
- Die Einstellung der Scheinwerfer muß nach erfolgter Montage überprüft werden.
- Die serienmäßige Motorhaubenentriegelung bleibt komplett serienmäßig vorhanden.
- 10. Noch eine Bitte, in Ihrem eigenen Interesse vergessen Sie nicht, Ihre TÜV-Bestätigung für diese Scheinwerfer-Blenden stets bei Ihren Fahrzeugpapieren mitzuführen. Eine Abnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen und eine Eintragung in Ihre Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen Mattig-Tuning-Tell.

12.05.1998

TITT



Anlage 4.4 Blatt 1

# LACKIERANLEITUNG FÜR PU-INTEGRALSCHAUM- UND ABS-TEILE

## Vorarbeiten:

- Es wird empfohlen, die Teile für 30 Minuten bei 60 Grad Celsius zu tempern.
- Reinigung:

2)

- Reinigung mit Glasurit Universalreiniger 541-30.
- Ausschleifen der Teile mit Scotch Brite. Reinigung mit Glasurit Universalreiniger 541-30
- Abwischen bzw. trocknen
- Reinigung mit Glasurit Silikonentferner 541-5 (nach der Reinigung mit Silikonentferner Oberfläche nicht mehr mit der Hand berühren)

#### 3) Trocknen

für 150 Minuten bei 20 Grad Celsius

- Mit Exzentenschleifer P220
- Wichtig! Trocken schleifen Reinigen mit Silikonentferner
- Füllern: 5)
  - Mischungsverhältnis

Glassodur-Rapidfüller Glassodur-Härter

100 Teile sehr kurz 929-28/1 35 Teile Glassodur-Verdünnung kurz 352-50 35 Teite Auftrag: bis eventuell auftretende Poren verschlossen sind; mit Spritzpistole

285-100

Lackieren Sie keine Flächen, wo Kleber oder Klebeband angebracht werden

#### 6) Trocknen

- Bei 20 bis 30 Grad Celsius für 2 Stunden
- Sollten nach dem Füllern noch einige Poren auftreten, so können diese mit 3M Spachtel (5960/Acryl green spot Putty) verkittet werden.

Vorsicht: Kittfleck gut verschleifen, bis nur noch kleine Punkte zu sehen sind

#### 8) Naß schleifen:

Nasses Polieren mit wasserfestem Schleifpapier P600-P800 mit vollkommen salzfreiem Wasser (waschen) und belüften mit ionisierter Luft.

#### Reiniauna

- Reinigung mit Silikonentferner Abwischen

Anlage 4.4 Blatt 2

## Decklackierung:

10.1) Uni-Farben

Mischungsverhältnis: Reihe 21 (uni) Glassodur-Härter sehr kurz Glassodur-Verdünnung kurz 100 Teile 929-28/1 50 Teile 10 Teile 352-50

Anwendung:

bis die Grundierung verdeckt ist, mit Spritzpistole. Lackieren Sie keine Flächen, wo Kleber oder Klebeband angebracht werden. Ablüften vor dem Trocknen: 15 Minuten

#### 10.2) Metallicfarhen

1) Grundlack:

Mixung ratio: Reihe 54 (metallic) 100 Teile Glassodur-Verdünnung kurz 352/50 Anwendung:

bis die Grundierung verdeckt ist; mit Spritzpistole. Lackieren Sie keine Flächen, wo Kleber oder Klebeband angebracht werden. Ablüften vor dem Lackieren mit Klarlack: 15 Min.

#### 2) Kiarlack:

Mischungsverhältnis: MS-Top-Klarlack 932-85 100 Teile Glassodur-Härter sehr kurz 929-28/1 50 Teile Glassodur-Narei sein kurz 929-20/1 50 Teile Glassodur-Verdünnung kurz 352-50 20 Teile Anwendung: 2 dünne Spritzgänge, mit Spritzpistole Lackieren Sie keine Flächen, wo Kleber oder Klebeband angebracht werden. Ablüften vor dem Trocknen: 15 Minuten

# 11) Trocknen:

Bei max. 40 Grad Celsius für 2 Stunden (staubtrocken) Lagerung für 24 Std. bei Zimmertemperatur (vollkommen gehärtet)

Jahrdorf, 12.05.1998

LACKPUA00.DOC

